
$e_a = 0.500$
$e_a = 0.250$
$e_a = 0.125$
$R = -0.9$
$R = -0.5$
$R = -0.25$
Cycle relation $\frac{N_R}{N_{R=-1}} - 1$ in %
Stress ratio R
0
−20
−40
−60
−80
−100
−1.0
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0.0
0.2
0.4