
92%
91%
90%
89%
Efficiency
η_1: 1-revolution average. Standard deviation = 0.13%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Revolution


92%
91%
90%
89%
Efficiency
η_{10}: 10-revolution average. Standard deviation = 0.019%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Revolution