

2SM-APM
Standalone WM
P_f/P_0 (2SM-APM) [-]
P_f/P_0 (LES) [-]
85
80
75
70
65
60
55
55
60
65
70
75
80
85