
$St = fD/U_\infty$ [-]
10^{-1}
10^{0}
(a)
(b)
-5/3
-5
PSD f_T
PSD $\widetilde{C}_T'$
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{1}
10^{0}
R12
R11
R2
R1
10^{-2}
10^{-1}
f [Hz]