
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
k_a [-]
YAW 30°
YAW 45°
YAW 60°
YAW 75°
(a)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
C_T [-]
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
C_T [-]
YAW 0°
YAW 30°
YAW 45°
YAW 60°
YAW 75°
(b)
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
Induction factor a [-]